

## 职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	三门峡市泰力矿山设备有限公司	联系人	赵柏修
地理位置	河南省渑池县城关镇刑下磨街5号。		
项目名称	三门峡市泰力矿山设备有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	三门峡市泰力矿山设备有限公司位于河南省渑池县城关镇刑下磨街5号公司经营范围包括矿山设备、橡胶制品制造与销售，年产225万米橡胶管，24万块橡胶结合板。		
项目负责人	王伟超		
现场调查人	王伟超、刘素宾		
现场调查时间	2024.7.26	用人单位陪同人	赵柏修
现场采样、检测人员	王伟超、李保卫、高帅奇、李文岗		
采样、检测 时间	2024.7.29~2024.7.31	用人单位陪同人	赵柏修、陈保霞
报告完成日期	2024.10.22	报告编号	DX/XP-ZP240715
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检测 结果	存在的职业病危害因素：粉尘（其他粉尘）、毒物（一氧化碳、二氧化硫、硫化氢）、物理因素（噪声、工频电场、高温）。 检测结果：用人单位各工种接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。		
评价结论与建议	结论：用人单位总体布局、生产工艺合理，部分设备布局不合理。辅助用室满足员工的使用需求，个体防护用品的发放满足相关标准规范要求，职业病危害防护设施满足相关标准要求，职业健康监护部分符合要求，职业卫生管理基本满足相关要求。 建议：（1）对通风排毒、除尘设备的运行情况进行定期检查，定期维护，使其处于良好运转状态，并做好相关的检维修记录。 为作业工人发放合格有效的防尘口罩、防噪声耳塞和高温防护用品 （2）对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。		

	<p>(3) 完善及落实职业卫生各项档案制度。及时安排职业健康检查异常的作业工人进行复查，并对资料进行汇总整理。</p> <p>(4) 在醒目位置公布工作场所职业病危害因素检测结果。</p>
<p>技术审查专家组 评审意见</p>	<p>1.细化生产工艺描述，完善职业病危害因素的识别与分析。2.完善职业健康检查的分析与评价，提出有针对性的建议。3.专家提出的其他问题。</p>
<p>现场影像资料</p>	 <p>The image block contains four photographs documenting the on-site inspection. The top photograph shows four individuals standing in a factory hallway; three are wearing blue work jackets, and one is in a dark polo shirt. They are positioned in front of a wall covered with various safety notices and signs, including one that reads '进入生产区 安全生产规定' (Enter Production Area, Safety Production Regulations). The bottom three photographs are smaller and show workers in blue uniforms engaged in different tasks: one is operating a large green machine, another is working at a workstation with a computer monitor, and a third is working on a large piece of industrial equipment.</p>